

臺北市萬華區萬大國民小學

錄影監視系統設置清冊

113.12.23				
編號	位置主機編號	設置位置	數量	備註
1	1-1	警衛室出入口	1	
2	1-2	萬有樓側門出入口	1	
3	1-3	大成樓機車棚	1	
4	1-4	停車場	1	
5	1-5	停車場	1	
6	1-6	機車臨停區	1	
7	1-7	操場	1	
8	1-8	操場	1	
9	1-9	操場	1	
10	1-10	大成樓旁遊戲區	1	
11	1-11	司令台	1	
12	1-12	司令台	1	
13	1-13	生態池	1	
14	1-14	警衛室往明德樓走廊	1	
15	1-15	明德樓後面遊戲區	1	
16	1-16	警衛室前等候區	1	
17	2-1	停車場上方走廊	1	
18	2-2	萬有樓1樓	1	
19	2-3	萬有樓2樓	1	
20	2-4	萬有樓3樓	1	
21	2-5	萬有樓4樓音樂1	1	
22	2-6	穿堂	1	
23	2-7	萬有樓B1桌球室	1	
24	2-8	萬有樓B1工具室	1	
25	2-9	大成樓1樓哺乳室	1	
26	2-10	大成樓2樓團輔室	1	
27	2-11	大成樓3樓自然1	1	
28	2-12	大成樓4樓自然4	1	
29	2-13	萬有樓1樓穿堂	1	
30	2-14	萬有樓2樓D202教室前走廊	1	
31	2-15	萬有樓3樓英語1走廊	1	
32	2-16	萬有樓4樓自然2走廊	1	
33	3-1	大成樓1樓廁所前	1	
34	3-2	大成樓2樓廁所前	1	
35	3-3	大成樓3樓廁所前	1	
36	3-4	大成樓4樓廁所前	1	
37	3-5	大成樓B1電源室前走廊	1	
38	3-6	大成樓B1儲藏室前走廊	1	
39	3-7	大成樓往育才樓2樓走道	1	
40	3-8	大成樓往育才樓3樓走道	1	
41	3-9	活動中心看台	1	
42	3-10	幼兒園	1	
43	3-11	資優班走廊	1	
44	3-12	幼兒園走廊	1	
45	3-13	幼兒園入口	1	
46	3-14	總務處走廊	1	
47	3-15	活動中心	1	
48	3-16	活動中心4樓保全點	1	
49	4-1	明德樓1樓連接育才樓走道	1	
50	4-2	育才樓3樓樓梯口	1	
51	4-3	活動中心3樓樓梯	1	
52	4-4	活動中心4樓樓梯	1	
53	4-5	活動中心頂樓	1	
54	4-6	活動中心觀眾台	1	
55	4-7	明德樓1樓廁所前	1	
56	4-8	明德樓2樓廁所前	1	
57	4-9	明德樓3樓廁所前	1	
58	4-10	明德樓4樓廁所前	1	
59	4-11	明德樓1樓A101教室前走廊	1	
60	4-12	明德樓2樓A201教室前走廊	1	
61	4-13	明德樓3樓A301教室前走廊	1	
62	4-14	明德樓4樓A401教室前走廊	1	
63	5-1	萬有樓4樓頂樓	1	
64	5-2	明德樓4樓樓梯頂樓	1	
65	5-3	活動中心走廊	1	
66	5-4	活動中心走廊	1	
67	5-5	育才樓頂樓保全點	1	
68	5-6	大成樓廚房	1	
69	5-7	幼兒園大門	1	
70	5-8	明德樓2樓走廊	1	
71	5-9	明德樓3樓走廊	1	
72	5-10	明德樓4樓走廊	1	
73	5-11	萬大路口校門口	1	
74	5-12	停車場	1	
75	5-13	育才樓2樓資訊室前	1	
76	5-14	警衛室	1	
合計			76	